

Information Technique. Golf, Jetta, Scirocco

A marquer dans Manuel de Réparation: Boîte méc. 5 vitesses 020

Page:

Edition septembre 1979
30


No **14**

du

03.90

Cabriolet Golf, Scirocco, Caddy (en France, Golf Pick-up)

Aimant dans le carter d'embrayage: fixation supplémentaire avec du produit d'étanchéité



Pour que l'aimant -A- ne sorte pas de son logement (flèche) pour bloquer ensuite les engrenages de la boîte de vitesses, il faut dès maintenant le fixer en plus avec du produit d'étanchéité pour carter AMV 188 200 03 lors de toute réparation de boîtes de vitesses.

Nota:

Un intervalle d'environ 2 heures devrait s'écouler entre la mise en place de l'aimant et le remplissage d'huile de la boîte.