



Information Technique du Manuel de Réparation

Golf, Jetta, Scirocco

Brochure Boîte mécanique 020 à 5 vitesses
Edition septembre 1979

Marquer page 42

Information N° **16**


Concerne: tous les véhicules

Sujet

Le couple de serrage des vis du chapeau de palier/arbre de sortie sur le carter d'embrayage a été modifié. Le couple de serrage modifié est valable avec effet rétroactif pour toutes les boîtes de vitesses.

Sommaire	Information Technique page	Brochure à partir de la page
Arbre de sortie (pignon d'attaque): désassemblage et assemblage	1	42

Arbre de sortie (pignon d'attaque): désassemblage et assemblage



◀ Couple de serrage modifié pour les vis (flèches) du chapeau de palier/arbre de sortie sur le carter d'embrayage.

Nouveau	25 Nm et continuer de tourner de 90°
Ancien	40 Nm

Nota:

Le couple de serrage modifié s'applique également à toutes les anciennes boîtes.