


## Information Technique. Golf, Jetta, Scirocco

A marquer dans Manuel de Réparation: Boîte méc. 020 à 5 vit.  
Edition septembre 1979  
Page: 18

No **15**  
du  
04.90

Cabriolet Golf, Scirocco, Caddy (en France Golf Pick-up)

### Couvercle de fermeture d'axe de commande des vitesses: modifié



▶ A partir de la date de fabrication des boîtes 03 07 9, le couvercle de fermeture -A- de l'axe de commande des vitesses est muni d'un rebord (flèche 1).

C'est pourquoi le carter de boîte a été muni d'une surface d'appui (flèche 2).

#### Nota:

Le couvercle modifié ne peut être vissé que dans les carters de boîte avec surface d'appui. Il n'est pas offert comme pièce de rechange car l'ancien couvercle peut être vissé dans tous les carters de boîte.

Sur certaines boîtes, un joint torique se trouve en plus sous le nouveau couvercle. En cas de remise en état de ces boîtes, il faut reposer une bague-joint. N° de pièce 903.543.01.